

Remalle®



La pâte Remalle répare les dommages causés aux produits Bette en acier/émail. Veuillez respecter les conseils de prudence suivants et les étapes d'application ci-après:

Application

1. Éliminer de la zone à réparer toutes les particules de rouille, de graisse et de saleté et frotter légèrement avec du papier d'émeri
2. Vider tout le contenu du tube et mélanger
3. Appliquer une fine couche de vernis émail et bien laisser sécher
4. Répéter l'opération jusqu'à ce que la zone abîmée soit entièrement remplie de Remalle
5. Au bout de 10 minutes, la pâte de réparation Remalle est sèche
6. Pour obtenir un résultat optimal, laisser sécher pendant au moins 24 heures
7. Éliminer les taches avec de l'acétone

Conseils de prudence

- Facilement inflammable
- Conserver hors de portée des enfants
- Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer
- Ne pas respirer les vapeurs
- Prendre des mesures contre les charges électrostatiques
- Éviter le contact avec les yeux et la peau

BETTE