

Remalle

La pâte Remalle répare les dommages causés aux produits Bette en acier/émail. Veuillez respecter les conseils de prudence suivants et les étapes d'application ci-après:







Application

- 1. Éliminer de la zone à réparer toutes les particules de rouille, de graisse et de saleté et frotter légèrement avec du papier d'émeri
- 2. Vider tout le contenu du tube et mélanger
- 3. Appliquer une fine couche de vernis émail et bien laisser sécher
- 4. Répéter l'opération jusqu'à ce que la zone abîmée soit entièrement remplie de Remalle
- 5. Au bout de 10 minutes, la pâte de réparation Remalle est sèche
- 6. Pour obtenir un résultat optimal, laisser sécher pendant au moins 24 heures
- 7. Éliminer les taches avec de l'acétone

Conseils de prudence

- Facilement inflammable
- Conserver hors de portée des enfants
- Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer
- Ne pas respirer les vapeurs
- Prendre des mesures contre les charges électrostatiques
- Éviter le contact avec les yeux et la peau

Numéro d'article: B270-(Couleur)

Bette GmbH & Co. KG Heinrich-Bette-Straße1 33129 Delbrück Germany

T +49 5250 511-0 F +49 5250 511-130 info@bette.de www.my-bette.com

