



## Remalle

Die Remalle beseitigt Schäden auf glasierten Titan-Stahl-Produkten von Bette fehlerfrei. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsratschläge und die Verarbeitungsanleitung schrittgemäß:



### Verarbeitung

1. Die auszubessernde Stelle von Rost, Fett und Schmutz vollkommen befreien und mit Schmirgelpapier leicht aufrauen
2. Inhalt der Tube komplett entleeren und aufrühren
3. Den Email-Lack dünn auftragen und gut trocknen lassen
4. Diesen Vorgang so lange wiederholen bis die beschädigte Stelle vollständig aufgefüllt ist
5. Nach 10 Minuten ist die Remalle-Ausbesserungspaste trocken
6. Zur Erzielung eines optimalen Ergebnisses mindestens 24 Stunden gut trocknen lassen
7. Flecken mit Aceton entfernen

### Sicherheitsratschläge

- Leichtentzündlich
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen
- Dämpfe nicht einatmen
- Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen
- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

Artikel Nr.  
B270-(Farbe)

**BETTE**

Bette GmbH & Co. KG  
Heinrich-Bette-Straße 1  
33129 Delbrück  
Germany

T +49 5250 511-0  
F +49 5250 511-130  
info@bette.de  
www.my-bette.com